

AGROLAB Austria GmbH

Betriebsstätte Pischelsdorf

Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)3113 3323-0, Fax: +43 (0)3113 3323-4
eMail: steiermark@agrolab.at www.agrolab.at

Gemeinde St. Kathrein am Offenegg
St. Kathrein am Offenegg 2
8171 St. Kathrein am Offenegg

Datum 09.05.2023
Kundennr. 200025629
Gutachtennr. 273303

TRINKWASSER – GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemäß TWV BGBl. II 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Granitz Neu

Versorgungsumfang: WGem Hadersberg, 4 Liegenschaften

Verteilte Wassermenge (m³/d): 10

Anlagen ID: M3484922R0

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgeführten Prüfungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden Indikatorwerte der Trinkwasserverordnung (BGBl. II 304/2001) bzw. des Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusätzliche Kriterien") überschritten.

Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 583724/650240

Coliforme Bakterien

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Mängel festgestellt:

Feststellungen (nur Mängel): keine

4. Notwendige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualität:

Lokalaugenschein: keine

Überschreitung von Indikatorwerten bei Auftragsnr./Analysennr.: 583724/650240

Um eine einwandfreie Wasserqualität herzustellen, sind die Ursachen der Überschreitung der Indikatorwerte zu ermitteln und geeignete Maßnahmen (z.B. Reinigung der Anlage(n), Desinfektion, eventuell bauliche Maßnahmen) zu ergreifen. Deren Wirksamkeit sollte durch eine Nachuntersuchung der mikrobiologischen Parameter überprüft werden.

AGROLAB Austria GmbH

Betriebsstätte Pischelsdorf

Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)3113 3323-0, Fax: +43 (0)3113 3323-4
eMail: steiermark@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 09.05.2023
Kundenr. 200025629
Gutachtenr. 273303

5. Mitgeltende(r) Prüfbericht(e): siehe Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 583724/650240

6. Beurteilung:

Das Wasser kann ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit getrunken oder verwendet werden (§ 3 TWV). Zur Aufrechterhaltung der Eignung des Wassers als Trinkwasser sind Maßnahmen erforderlich.

gemäß §73, LMSVG autorisierter Gutachter:

AGROLAB Austria Mag. Eva Danninger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums ist untersagt.

AGROLAB Austria GmbH

Betriebsstätte Pischelsdorf

Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)3113 3323-0, Fax: +43 (0)3113 3323-4
eMail: steiermark@agrolab.at www.agrolab.at

Gemeinde St. Kathrein am Offenegg
St. Kathrein am Offenegg 2
8171 St. Kathrein am Offenegg

Datum 09.05.2023
Kundennr. 200025629
Gutachtennr. 273303

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ÖNORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV Granitz Neu

Versorgungsumfang: WGem Hadersberg, 4 Liegenschaften

Verteilte Wassermenge (m³/d): 10

Anlagen ID: M3484922R0

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zuständigen Behörde dafür zur Verfügung gestellte Datensystem übermittelt.

Inspektion durch:

Franz Schieder

Datum:

03.05.23

Begutachtetes Objekt:

Gesamte Anlage

AGROLAB Austria GmbH

Betriebsstätte Pischelsdorf

Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)3113 3323-0, Fax: +43 (0)3113 3323-4
eMail: steiermark@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 09.05.2023
Kundennr. 200025629
Gutachtennr. 273303

Anlagenbeschreibung:

Die WVA besteht aus den Anlagenteilen: 4 Quelfassungen (QF), 3 Quellsammelbehältern (QSS), 1 Hochbehälter (HB), keine Aufbereitungsanlagen (AB) und 1 Versorgungszone (VZ). Das Rohrnetz ist ca. 3 km lang und besteht hauptsächlich aus Kunststoff (Stichleitung).

Quellfassung Hadersbergquelle 1 | Fassungstiefe: ca. 3m, Lage: Wald, Einspeisung in: QSS Hadersbergquelle. Die Schutzzone (10x10m) ist frei zugänglich, mit Bäumen und Sträuchern, sonst unauffällig. Das Umfeld der Wassergewinnungszone ist unauffällig. Ein Quellschutzgebiet ist gekennzeichnet.

Quellfassung Hadersbergquelle 2 | Fassungstiefe: ca. 3m, Lage: Wald, Einspeisung in: QSS Hadersbergquelle. Die Schutzzone (10x10m) ist frei zugänglich, mit Bäumen und Sträuchern, sonst unauffällig. Das Umfeld der Wassergewinnungszone ist unauffällig. Ein Quellschutzgebiet ist gekennzeichnet.

Speicherbehälter Hadersbergquellen | QSS, Volumen je Wasserkammer: unbekannt, Anzahl der Wasserkammern: 1, Anzahl der Zuläufe: 2, Lage: Wald, Ausführung: Kunststoff, Förderung: keine, Einspeisung in: Verteilerschacht. Das Umfeld des Wasserspeichers ist unauffällig. Das Fassungsvermögen ist augenscheinlich angemessen. Lüftung und Isolation des Speichers sind augenscheinlich ausreichend (kein sichtbares Kondenswasser oder Schimmelbildung). Be/Entlüftung ist mit engmaschigem Insektenschutz versehen, es ist kein baulicher Schaden sichtbar. Abdeckung ist versperrt und ordnungsgemäß ausgeführt. Die Schachtrandhöhe ist >5cm <30cm über der Geländeoberkante. Der Einstieg erfolgt auf das Wasser. Überlauf mit funktionierender Froschklappe. Die Anlage ist sauber.

Quellfassung Granitz NEU 1 | Fassungstiefe: ca. 3m, Lage: Wald, Einspeisung in: Verteilerschacht. Die Schutzzone (10x10m) ist frei zugänglich, mit Bäumen und Sträuchern, sonst unauffällig. Das Umfeld der Wassergewinnungszone ist unauffällig. Ein Quellschutzgebiet ist gekennzeichnet und eingezäunt.

Speicherbehälter Verteilerschacht | QSS, Volumen je Wasserkammer: 0,2m³, Anzahl der Wasserkammern: 2, Anzahl der Zuläufe: 2, Anzahl der Trockenkammern: 1, Lage: Wald, Ausführung: betonierte, Förderung: keine, Einspeisung in: Pumpschacht der WG Hadersberg, vom Pumpschacht der QG rinnt das Wasser, welches nicht verbraucht wird zum QSS Granitz Neu. Das Umfeld des Wasserspeichers ist unauffällig. Das Fassungsvermögen ist augenscheinlich angemessen. Lüftung und Isolation des Speichers sind augenscheinlich ausreichend (kein sichtbares Kondenswasser oder Schimmelbildung). Be/Entlüftung ist mit engmaschigem Insektenschutz versehen, es ist kein baulicher Schaden sichtbar. Abdeckung ist versperrt und ordnungsgemäß ausgeführt. Die Schachtrandhöhe ist >5cm <30cm über der Geländeoberkante. Der Einstieg erfolgt in eine Vorkammer. Überlauf in Pumpstation. Die Anlage ist sauber.

Quellfassung Granitz Neu 2 | Fassungstiefe: ca. 2 m, Lage: Wald, Einspeisung in: QSS Granitz neu. Die Schutzzone (10x10m) ist frei zugänglich, mit Bäumen und Sträuchern, sonst unauffällig. Das Umfeld der Wassergewinnungszone ist unauffällig. Es gibt kein Quellschutzgebiet.

Speicherbehälter Granitz Neu | QSS, Volumen je Wasserkammer: unbekannt, Anzahl der Wasserkammern: 1, Anzahl der Zuläufe: 3, Lage: Wald, Ausführung: Kunststoff, Förderung: keine, Einspeisung in: HB Granitz Neu. Das Umfeld des Wasserspeichers ist unauffällig. Das Fassungsvermögen ist augenscheinlich angemessen. Lüftung und Isolation des Speichers sind augenscheinlich ausreichend (kein sichtbares Kondenswasser oder Schimmelbildung). Be/Entlüftung ist mit engmaschigem Insektenschutz versehen, es ist kein baulicher Schaden sichtbar. Abdeckung ist

AGROLAB Austria GmbH

Betriebsstätte Pischelsdorf

Gewerbepark 186, 8212 Pischelsdorf, Austria
Tel.: +43 (0)3113 3323-0, Fax: +43 (0)3113 3323-4
eMail: steiermark@agrolab.at www.agrolab.at

Datum 09.05.2023
Kundennr. 200025629
Gutachtennr. 273303

versperrt und ordnungsgemäß ausgeführt. Die Schachtrandhöhe ist >5cm <30cm über der Geländeoberkante. Der Einstieg erfolgt auf das Wasser. Überlauf mit Froschklappe. Die Anlage ist sauber.

Speicherbehälter Granitz Neu | HB, Volumen je Wasserkammer: 20m³, Anzahl der Wasserkammern: 1, Anzahl der Zuläufe: 1, Lage: Wald, Ausführung: Glasfaserkunststoff, Förderung: keine, Einspeisung in: Netz. Das Umfeld des Wasserspeichers ist unauffällig. Das Fassungsvermögen ist augenscheinlich angemessen. Lüftung und Isolation des Speichers sind augenscheinlich ausreichend (kein sichtbares Kondenswasser oder Schimmelbildung). Be/Entlüftung ist mit engmaschigem Insektenschutz versehen, es ist kein baulicher Schaden sichtbar. Abdeckung ist versperrt und ordnungsgemäß ausgeführt. Die Schachtrandhöhe ist >30cm über der Geländeoberkante. Der Einstieg erfolgt auf das Wasser. Überlauf mit Froschklappe. Die Anlage ist sauber.

Feststellungen:

Festgestellte Mängel: keine

Das sichtbare nähere Umfeld der Wassergewinnungszone lässt einen ausreichenden Schutz für das Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen für Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass keine Beeinträchtigung der Wasserqualität zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.

Es werden Aufzeichnungen über die Eigenkontrolle geführt.

Anmerkungen: 21.03.2022: Die Zone Granitz Alt (Quelle und HB) wurde stillgelegt. Das ehemalige Versorgungsgebiet Granitz Alt wird ab sofort von der WV Zone Granitz Neu mitversorgt. Die Wasserrechtliche Verhandlung dazu fand im Okt. 2017 statt.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

AGROLAB Austria Mag. Eva Danninger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums ist untersagt.